

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	27/08/2025



Foto No. 1 Cubierta de techo de lámina en mal estado.



Foto No. 2 Estructura de soporte de techo de madera.




Foto No. 3 Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto No. 4 Mantenimiento a estructura de puerta de metal.



Foto No. 5 Sustitución de vidrios.



Foto No. 6 Sustitución y mantenimiento de balcones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Edilio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	27/08/2025



Foto No. 7 Sustitución de tazas sanitarias y accesorios grandes.



Foto No. 8 Sustitución de tazas sanitarias y accesorios infantiles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---