

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Alto, aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y cambio de focos



Foto 3: Sustitución de Vidrios



Foto 4: Colocación de balcones




Foto 5: Sustitución de cableado de energía eléctrica



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

