



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cerro Alto, aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y cambio de focos



Foto 3: Sustitución de Vidrios



Foto 4: Colocación de balcones




Foto 5: Sustitución de cableado de energía eléctrica



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

