



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Kanwá, aldea Ajul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Kanwá, Aldea Ajul, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1590-41	FECHA:	2/09/2025



Foto 1: Sustitucion de plancha de concreto de piso



Foto 2: Sustitucion de plancha de concreto de piso



Foto 3: Sustitucion de piso de torta por granito



Foto 4: Mantenimiento a estructura



Foto 5: Sustitucion a rotoplas



Foto 6: Mantenimiento a estructura puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--