



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Kanwá, aldea Ajul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Kanwá, Aldea Ajul, Concepción Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1590-41	FECHA:	2/11/2025



Foto 1: Sustitucion de plancha de concreto de piso



Foto 2: Sustitucion de plancha de concreto de piso



Foto 3: Sustitucion de piso de torta por granito



Foto 4: Mejoramiento de piso



Foto 6: Sustitucion de rotoplas por rotoplas



Foto 6: Sustitucion de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

