

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustrucción de laminas en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 4: Mejoramiento en ventanas de metal




Foto 5: Piso de torta en mal estado



Foto 6: Paredes en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustrucción de sanitarios en mal estado.



Foto 2: paredes en mal estado



Foto 3: Tubería línea principal de agua potable en mal estado.



Foto 4: Mejoramiento en circulación del predio



Foto 5: Tubería PVC línea principal aguas negras en mal estado



Foto 6: Paredes en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

