

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	15/11/2025



Foto1: Sustitución de laminas en mal estado.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 4: Trabajos realizados en mejoramiento en ventanas de metal




Foto 5: Piso de torta en mal estado



Foto 6: Paredes en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	15/11/2025



Foto1: Trabajos realizados en sustitución de sanitarios en mal estado.




Foto 2: Trabajos realizados en paredes en mal estado



Foto 3: Trabajos realizados en tubería línea principal de agua potable en mal estado.



Foto 4: Trabajos realizados en mejoramiento en circulación del predio



Foto 5: Trabajos realizados en tubería PVC línea principal aguas negras en mal estado




Foto 6: Paredes en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

