

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	30/11/2025



Foto1: Sustrucción de laminas finalizadas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal finalizada




Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal finalizada



Foto 4: Mejoramiento en ventanas de metal finalizada



Foto 5: Piso de torta finalizada




Foto 6: Paredes finalizadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvúlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ciprés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-4982-42	FECHA:	30/11/2025




Foto 1: Trabajos finalizados en sustitución de sanitarios.



Foto 2: Trabajos finalizados en paredes.



Foto 3: Trabajos finalizados en tubería línea principal de agua potable.



Foto 4: Trabajos finalizados en mejoramiento en circulación del predio.



Foto 5: Trabajos finalizados en tubería PVC línea principal aguas negras.




Foto 6: Paredes finalizadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

