



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, Cantón Méndez, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-5729-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de balcones



Foto 3: Sustrucción de piso




Foto 4: Colocación de azulejos en muebles



Foto 5: Colocación de azulejos en muebles



Foto 6: Repello y cernido en paredes y cielo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

J. Pérez

RR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público