



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, Cantón Méndez, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-5729-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de balcones




Foto 3: Sustrucción de piso



Foto 4: Colocación de azulejos en muebles



Foto 5: Colocación de azulejos en muebles




Foto 6: Repello y cernido en paredes y cielo

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

J. Ríos

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público