

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzunhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 22 - 5887 - 41	FECHA:	20/11/2025




Foto 1 Sustrucciones de balcones de metal



Foto 2 Sustrucción de piso de granito



Foto 3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 4 Reparación de cuneta de concreto



Foto 5 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6 Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Benjamín Ramírez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mildred Maricela Díaz Mendoza
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

