

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador Siete Pinos, Aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0011-43	FECHA:	20/03/2025



Foto No. 1. Malla y postes en mal estado



Foto No 2. Lámparas y cableado en mal estado



Foto No 3. Puertas en mal estado



Foto No 4. Sustitución de piso torta por granito




Foto No 5. Chimenea en mal estado



Foto No 6. Repello en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador Siete Pinos, aldea Chanchocal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0011-43	FECHA:	20/03/2025



Foto No 7. Sisterna en mal estado



Foto No 8. Plancha en mal estado



Foto No 9. Apagadores en mal estado



Foto No 10. Repello en mal estado



Foto No 11. Pintura en mal estado



Foto No 12. Bajadas de agua pluvial y canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

