

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Nueva Linda, Aldea Santa Eloisa Chitamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0018-43	FECHA:	08 de septiembre de 2025



Foto 1: ENTRADA DE LA ESCUELA CON PORTON YA DESPINTADA Y EL TECHO CASI ESTA POR CAER.



Foto 2: 3 BAÑOS QUE NECESITA UNA PINTADA, CAMBIO DE TECHO.



Foto 3: SON LAS 2 AULAS Y DIRECCION QUE SE NECESITA CAMBIARLE DE TECHO, Y UNA PINTADA, REEMPLAZO DE ALGUNOS VIDRIOS.



Foto 4: CIRCULACION DE LA ESCUELA CON MALLA QUE SE NECESITA CAMBIAR.



Foto 5: PUERTAS DE LAS AULAS QUE SE NECESITAN UN MANTENIMIENTO.




Foto 6: INTERIOR DE LAS AULAS QUE NECESITAN UNA NUEVA PINTADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público