



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monterrey, aldea Sachán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0023-43	FECHA:	19/03/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA (2 AULAS, 1 COCINA, 4 BAÑOS, 1 BASE EST. TINACO)



Foto 2: ESTRUCTURA (TECHO - AULAS, COCINA, BAÑOS Y BASE EST. DE TINACO)




Foto 3: PUERTAS DE METAL (2 Aulas + 1 Cocina + 4 Baños).



Foto 4: VENTANAS (2 AULAS + 1 COCINA).



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (3 AULAS)



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monterrey, aldea Sachán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0023-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA




Foto 9: SISTEMA ELÉCTRICO (Y ACCESORIOS)



Foto 10: REPARACIÓN Y MAN. DE CISTERNAS Ó DEPOSITOS DE AGUA




Foto 11: REPARACIÓN DE COCINA




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de tres.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--