



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcay                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Yaxk'ol, Aldea Jolomgüitz. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 23 - 0047 - 43         | FECHA:                         | 19/03/2025                         |




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA DE TECHO (3 Aulas con corredores)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (Aulas con corredores)



Foto 3: PUERTAS DE METAL (Aulas + Cocina + baños).



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (3 AULAS)



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcay                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Yaxk'ol, Aldea Jolomgüitz. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 23 - 0047 - 43         | FECHA:                         | 19/03/2025                         |



Foto 7: SISTEMA ELÉCTRICO (Y ACCESORIOS)



Foto 8: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|