



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vegas, aldea Yulguitz II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 23- 0056- 43	FECHA:	17/03/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA DE TECHO. (BAÑOS Y LAVAMANOS)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (Aula, cocina)



Foto 3: PUERTAS DE METAL (Aulas + Cocina + baños).



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (3 AULAS)



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vegas, aldea Yulguitz II, San Juan Ixcoy, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 23- 0056 - 43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: SISTEMA ELÉCTRICO (Y ACCESORIOS)




Foto 8: REPARACION DE COCINA



Foto 9: CUNETA DE CONCRETO




Foto 10: PISO DE TORTA DE CEMENTO, POR PISO DE GRANITO. (BAÑOS)




Foto 11: REPARACION DE REPELLOY CERNIDO EN PADRES



Foto 12: ESTRUCTURA DE TECHO(LAVAMANOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vegas, aldea Yulguitz II, San Juan Ixcoy, Hueh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 23- 0056 - 43	FECHA:	19/03/2025




Foto 13: SISTEMA ELÉCTRICO (Y ACCESORIOS)




Foto 14: PUERTAS DE METAL (Aula, cocina y baños)



Foto 15: VENTANAS (AULAS + COCINA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público