



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                              | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcay |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Xopacal | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xopacal  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-1027-41                              | FECHA:                         | 10/09/2025     |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                            |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                              | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcay |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Xopacal | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xopacal  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-1027-41                              | FECHA:                         | 10/09/2025     |



Foto 7: Puertas de metal, mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: Puertas de metal, mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 9: Ventanas, sustitución de vidrios




Foto 10: Ventanas, sustitución de vidrios




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

