



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Xopacal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xopacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1027-41	FECHA:	4/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (3 aulas, 1 cocina, 1 bodega y 1 dirección)



Foto 3: Ventanas, Sustitución de vidrios



Foto 4: Puertas de metal, mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, sustitución de chapa, aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (3 servicios sanitarios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

