

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, ANEXO A Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Total
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto1: Sustitución de láminas.



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 3: Mantenimiento en puertas de servicios sanitarios.




Foto 4: Lámina en malas condiciones




Foto 5: Mantenimiento y Reparación de Portón



Foto 6: Mantenimiento y reparación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, ANEXO A Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tocal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustrucción de red eléctrica




Foto 2: Base actual de depósito de agua



Foto 3: Sustrucción de base por base de metal, para el depósito de agua.



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 5: Sustrucción de lámina.



Foto 6: Sustrucción de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel
Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

