



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tocal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	06 de agosto de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de agua pluvial



Foto 3: susustrucción de depósito de agua



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 5: Mantenimiento de portones.



Foto 6: Mantenimiento de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Acevedo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tocal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	06 de agosto de 2025



Foto1: Pintura interior




Foto 2: Pintura Exterior.



Foto 3: susutitución de plancha de metal.



Foto 4: Sustitución de pila.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de servicio sanitario.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

