



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Total
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	13 de agosto de 2025



Foto1: Mantenimiento de porton de metal.



Foto 2: Pintura en muros exterior.



Foto 3: Pintura en muros interiores.



Foto 4: Sustitución de plancha de metal



Foto 5: Sustitución de pila.



Foto 6: Mantenimiento de puertas de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Stuard
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Total
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1029-41	FECHA:	13 de agosto de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Reparación de agua pluvial.



Foto 3: Sustrucción de depósito de agua



Foto 4: Sustrucción de base de metal, para la estructura del depósito de agua.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 6: Mantenimiento de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---