



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pie de la Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1037-43	FECHA:	6/06/2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores (aula + dirección + servicios sanitarios y pila)

SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 2: Sustitución inodoro (con accesorios completos)

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aula y dirección)



Foto 3: Instalación de canal de pvc (tubos, codos, tee)

REPELLO DE LAS PAREDES



Foto 4: Repello en muros exteriores (2 aulas)

VENTANAS



Foto 5: Sustitución de vidrios en ventanas de aulas (54 cm x 69 cm)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público