

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolotes, Aldea Tocal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1040-43	FECHA:	12/9/2025




Foto 1: Sustrucción de planchas



Foto 2: sustitucion del techo



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de tubería de agua




Foto 5: sustrucción de lamina y block de servicios sanitario



Foto 6: Cambio de piso torta por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

