

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolotes, Aldea Tocal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1040-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Sustitución de planchas en proceso



Foto 2: sustitucion del techo en proceso




Foto 3: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en servicios sanitarios en proceso



Foto 4: Sustitución de tubería general de agua desde el naciminetto hasta el Estableciminetto con pilas para almacenar agua en proceso



Foto 5: sustitución de lamina y block de servicios sanitario en proceso



Foto 6: Cambio de piso torta, por piso granito en todo el edificio en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

