

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolotes, Aldea Total
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1040-43	FECHA:	13/11/2025



Foto1: Sustrución de planchas en finalización



Foto 2: sustitucion del techo en finalización




Foto 3: Sustrución de puertas de madera por puertas de metal en servicios sanitarios finalización



Foto 4: Sustrución de tubería general de agua desde el naciminetto hasta el Estableciminetto con pilas para almacenar agua en finalización




Foto 5: sustitución de lamina y block de servicios sanitario



Foto 6: Cambio de piso torta, por piso granito en todo el edificio escolar finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público