



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Quisil, aldea Quisil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1045-43	FECHA:	06/06/2025

CUBIERTA DE LAMINA



Foto1: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 color gris metálico, capotes y elementos de fijación.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal de dos aulas y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Quisil San Juan Ixcoy, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Escuela Oficial Rural Mixta Caserío San Lucas Quisil Aldea Quisil San Juan Ixcoy, Huehuetenango
---	--	---	--