



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Quisil, aldea Quisil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1045-43	FECHA:	25/07/2025

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 1: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 color gris metálico, capotes y elementos de fijación.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal de dos aulas y dirección.

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 4 Lámina de aulas, dirección y pasillos

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: Estructura de techos de pasitos, aulas y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Benitez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

