

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	4/11/2025



FOTO 1: REPELLO EN AULA



FOTO 2: REPELLO EN AULA



FOTO 3: INSTALACIÓN DE GRANITO EN AULA



FOTO 4: INSTALACION DE PESCANTE



FOTO 5: REPELLO EN COCINA




FOTO 6: REPELLO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público