

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHANCHOCAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANCHOCAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1048-43	FECHA:	14/11/2025



INSTALACION DE LUZ



PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, INSTALACION DE PESCANTE Y CANAL CON BAJADA DE AGUA



INSTALACION DE TORTA DE PISO



PINTURA Y BALCONES



REPELLO Y LUZ EN COCINA



REPELLO, LUZ E INSTALACION DE GRANITO EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público