



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcoy |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Yajaucú  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-1058-43 | FECHA:                         | 17/09/2025     |

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores (bodega+servicios sanitarios + cocina)

PUERTAS DE METAL (cocina+bodega)



Foto 2: Sustitución de puertas de metal, por metal

CUBIERTA DE LAMINA (cocina)



Foto 3: Sustitución de lámina ondulada, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, capotes y elementos de fijación

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina)



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, por metal y tubos de bajada pluvial

REPARACION DE COCINA



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, azulejos de pila y mesa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Bautista Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Juan Ixcay           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Yajaucú            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-1058-43 | FECHA:                         | 17 de septiembre de 2025 |

**REPELLO**



Foto 7: Repello en muros exteriores e interiores

**REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (cocina)**



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, cables, toma de corrientes, interruptores

**VENTANAS (cocina)**



Foto 9: Sustitución de 2 ventanas de metal por metal (1 mt de alto \* 1.50 mt de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Bautista Lucas*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

