



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6800-45	FECHA:	12 de septiembre de 2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores (2 aulas + dirección + cocina)

VENTANAS (cocina + dirección)



Foto 2: Sustitución de estructura de metal, balcones y vidrios

MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal

CUBIERTA DE LAMINA (cocina+dirección)



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, elementos de fijación y estructura de techo.

PUERTAS DE METAL (cocina+dirección)




Foto 5: Sustitución de puerta con chapa por metal (2.20 m de alto * 1 m de ancho)

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina+dirección)



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---