



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6800-45	FECHA:	07 de noviembre de 2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto1: Aplicacion de pinturas en muros exteriores e interiores del establecimiento.

VENTANAS (cocina + dirección)



Foto 2: Instalacion de estructura de balcones y vidrios del establecimiento.

MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 3: Proceso de manternimiento de las barandas del establecimiento

CUBIERTA DE LAMINA (cocina+dirección)



Foto 4: Trabajores en proceso de sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, elementos de fijación y estructura de techo.

PUERTAS DE METAL (cocina+dirección)



Foto 5: Entrega de puertas para su instalación de metal (2.20 m de alto * 1 m de ancho)

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina+dirección)



Foto 6: En proceso de sustitución de estructura de soporte de metal, por metal, de cocina y dirección del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público