



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisil Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6800-45	FECHA:	13 de noviembre de 2025

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto1: Se logró la aplicación de pinturas en muros exteriores e interiores del establecimiento.

VENTANAS (cocina + dirección)




Foto 2: Balcones y vidrios instaladas en el centro educativo.

MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 3: Barandas mejoradas y pinturas aplicadas del color de gobierno.

CUBIERTA DE LAMINA (cocina+dirección)



Foto 4: Instalación de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, elementos de fijación y estructura de techo, terminado.

PUERTAS DE METAL (cocina+dirección)




Foto 5: Puertas instaladas en el lugar correspondiente.

ESTRUCTURA DE TECHO (cocina+dirección)



Foto 6: Estructura de soporte de metal instaladas para láminas de cocina y dirección del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--