

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sachan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6810-45	FECHA:	12/11/2025

CERCADO O MURO PERIMETRAL



Foto 1: Sustrucción de malla galvanizada por malla galvanizada y tubo hg

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



blo:https://web.whatsapp.com/ca93114d-d99c-4e57-8e38-b7fb47d939f4
Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores (3 aula + direccón)

PISO (direccón)



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto

PUERTAS DE METAL



Foto 4: Sustrucción de puerta con chapa de direccón (1 mt x 2.00 mts)

REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 5: Repello en muros interiores y exteriores (direccón)

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aulas+direccón)



Foto 6: Sustrucción de canal de pvc, por metal y tubos pvc de bajada pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sachan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-6810-45	FECHA:	11/11/2025

VENTANAS



Foto 7: Proceso de sustitución de ventana de madera en dirección

VENTANAS (aulas + dirección)




Foto 8: Instalación de balcones en aulas

REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (aulas+dirección)



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores y su plafoneras

CUBIERTA DE LAMINA (dirección)



Foto 10: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sus elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público