



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Yulmuc, Caserio Ixmal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0002-43	FECHA:	20/3/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzic calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina por lámina troquelada.




Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 4: Sustrucción de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de puerta.



Foto 6: Sustrucción de puertas en Servicios Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro de Servicios Públicos





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Yulmuc, Caserío Ixmal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0002-43	FECHA:	20/3/2025



Foto 7: Sustrucción de estructura de metal de ventana más vidrio.



Foto 8: Sustrucción de vidrios.



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: Reparación de malla galvanizada en muro perimetral.



Foto 11: Fabricación e instalación de canal de metal.



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director

