



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Impearmibilización de losa



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas en servicio sanitarios



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO HUISTA
ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 8: Sustitución de caja de registro




Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 10: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 11: Mejoramiento de lavatrastos



Foto 12: Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

