



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucción de ventanas existentes por ventana corrediza PVC blanco



Foto 2: Sustrucción de ventanas existentes por ventana corrediza PVC blanco



Foto 3: Sustrucción de inodoros



Foto 4: Sustrucción de inodoros



Foto 5: Sustrucción de lavamanos



Foto 6: sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dmtehin#

Firma y sello del Presidente de la OPE



Almeida

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mejoramiento de pared en baños con azulejo



Foto 2: Mejoramiento de pared de baños con azulejo




Foto 3: Sustitución de piso de torta por cerámico anti deslizante



Foto 4: Instalación de azulejo en lavamanos



Foto 5: Mejoramiento de pared de baños



Foto 6: Reparación de plancha de concreto en pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Reparación de plancha de concreto en en pila



Foto 2: Repello en pared de baños



Foto 3: Mejoramiento a piso de cemento para pila de dos lavaderos



Foto 4: mejoramiento a piso de cemento para pila de dos lavaderos



Foto 5: Mejoramiento de pared de pila e instalación de azulejo



Foto 6: Mejoramiento de pared de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

amkibth



Firma y sello del Presidente de la OPA

Amel Jando



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1062-42	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

