



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.




Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura a puertas de metal.



Foto 3: Cambio de chapas.




Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en cocina.




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito en baños.



Foto 8: Sustrucción de inodoros



Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores.



Foto 10: Sustrucción de depósito de agua.




Foto 11: Instalación de azulejo de estufa rural.




Foto 12: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada y planas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF de la familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1065-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 13: Reparación de azulejo en mueble de cocina.



Foto 14: Sustitución de tubería PVC de 3 pulgadas en línea principal de aguas negras.



Foto 15: Sustitución de tubería línea principal red de agua potable en baños.




Foto 16: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos por pila de plástico de 2 lavaderos.



Foto 17: Repello en baños de niños de Párvulos.



Foto 18: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

