



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1068 - 43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA, POR LAMINA TROUELADA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




Foto 4: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE PARED



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, POR PISO DE GRANITO



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

CARW E

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amor M

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

