

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1657-43	FECHA:	22/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada , aluzinc calibre 26 en patio.



Foto 2: Sustitución de capote para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Mejoramiento de mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1657-43	FECHA:	22/08/2025



Foto 7: Instalación de azulejos en mueble de cocina.



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa), incluye chimenea y plancha de metal




Foto 9: instalación de azulejo en estufa rural




Foto 10: Instalación de azulejos en sanitarios



Foto 11: instalación de mingitorios




Foto 12: Sustitución de portón de metal de 2.50 mts. De alto 2.10 mts. De ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Pablo de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1657 -43	FECHA:	22/08/2025



Foto 1: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso antideslizante por piso de granito en sanitarios



Foto 5: Sustitución de piso antideslizante por piso de granito en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixto Los Cipresalitos, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista, Huehuetenango

