



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5337-42	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 4: Sustitución de canal de PVC



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante para canal



Foto 6: Mejoramiento de baranda de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paola

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5337-42	FECHA:	8/09/2025



Foto 7: Mejoramiento de baranda con tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: Mejoramiento de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada.




Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada.




Foto 10: Mejoramiento de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paola

Firma y sello del Presidente del EODP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5337-42	FECHA:	17/11/2025



Foto 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada alucinc calibre 26



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Foto 3. Sustitución de elementos de sujeción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Paola

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



9/11/2025

Firma y Sello Director Centro Educativo

