



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5337-42	FECHA:	19/11/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta




Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 4: Sustitución de canal de PVC



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante para canal



Foto 6: Mejoramiento de baranda de tubo hg y malla galvanizada


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Parla

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u e r t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5337-42	FECHA:	19/11/2025




Foto 7: Mejoramiento de baranda con tubo hg y malla galvanizada




Foto 8: Mejoramiento de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 10: Mejoramiento de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Parola


Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





X

