

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ULNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 25 - 0001 - 43	FECHA:	27 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Preparación de la mezcla para la fundición del piso de torta



Foto 2: Colocación de canales para bajada de agua



Foto 3: Colocación de lámina troquelada



Foto 4: Recepción de pilas lavamanos



Foto 5: Instalación de mingitorios e inodoros



Foto 6: Preparación de áreas y pintado de paredes exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

