# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN SEBASTIAN COATAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO YUCHAN, ALDEA CAJBAQUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0003-43 | FECHA: | 14/03/2025 |



**Foto1: Mejoramiento de lámina troquelada**

**Foto 2: Sustitución de tubo HG y malla galvanizada en muro perimetral**

**Foto 3: Mejoramiento inodoros**

**Foto 4: Mejoramiento de inodoros**

**Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico**

**Foto 6: Sustitución sistema eléctrico**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello Delegado Departamental OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO YUCHAN, ALDEA CAJBAQUIL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Yuchan, aldea Cajbaquil San Sebastián Coatán, Huehuetenango DIRECCION MINEDUC Distrito No. 13-25 Sector Público