



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolaquis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0005-43	FECHA:	14/03/2025



Foto 7: Mejoramiento de mingitorio




Foto 8: Mejoramiento de azulejo



Foto 9: reparación de sistema eléctrico




Foto 10: sustitución de estufa rural completa



Foto 11: sustitución de pila



Foto 12: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolaquisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0005-43	FECHA:	14/03/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: sustitución de puerta de servicio sanitario



Foto 3: reparacion de piso de granito



Foto 4: aplicación en muros exteriores e interiores



Foto 5: sustitucion de inodoros



Foto 6: sustitucion de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director
---	---

