

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALANCULUZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0006-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS A PUERTAS DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN EL PATIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jacobo Bartolome Euspay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALANCULUZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0006-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PLANCHETA DE ESTUFA RURAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS








Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jacobo Buxtelorme Gaspar Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---