

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                               |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                 | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Yalam Camposanto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Yalam Camposanto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0009-43                 | FECHA:                         | 14 de MARZO de 2025      |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTUTRA DE TECHO



Foto 3: REPACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



foto 5 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo  
