

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixtenam Ixquin, San José Pueblo Nuevo Jucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0011-43	FECHA:	14 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de balcones



Foto 2: Sustitución de muro perimetral



Foto 3: Pintura de muro en exterior y interior de la escuela



Foto 4: sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de focos y cables de energía



Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

