



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIQUEEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0053-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de tres hornillas




Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal (2.10m de alto x 1.00m de ancho)



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público