



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIQUEEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0053-43	FECHA:	03/11/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 3: Repello en muro




Foto 4: Pintura en muro



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustitución de ventanas estructura y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Hernández Nigro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Claudia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

